



LISTE DE CABLAGE

	Description	Remarques	mm2	Couleur	
1	TxD ordinateur vers RxD CUFI A	Moxa P1		blanc	2
2	RTS nc A				
3	GND CUFI A	Moxa P1		jaune	5
4	RxD ordinateur vers Txd CUFS B	Moxa P2		blanc	3
5	CTS nc B				
6	NC				
7	NC				
8	NC				
9	RxD ordinateur vers TxD CUFI A	Moxa P1		blanc	3
10	CTS nc A				
11	TxD ordinateur vers Rxd CUFS B	Moxa P2		blanc	2
12	RTS nc B				
13	GND CUFS B	Moxa P2		jaune	5
14	NC				
15	NC				
Sub-D15	Câble : CUFSS Cable fourche vers boite moxa P1 et P2 longueur 20cm				
Male	< Connecteur :				
	> Connecteur :				
Observations :	Câble série vers Convertisseur U/F pompe		Appareil :	Service	
Modifications :			Page :	1/2	
Câble CUFSS ordinateur vers panneau Service Jouvence T4			Signature :	CM	
			Date :	28 jan 08	
			Etude :	CM	
Observatoire de Genève 51, chemin des Maillettes • CH 1290 Sauverny Tél. +41 22 379 22 00 • Fax +41 22 379 22 05					